

平成20年7月25日

岡山県における火災事故について

7月24日（木）、岡山県の飲食店において、機器に接続されていないガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスがライターの火に着火し従業員が顔等に火傷を負った事故（軽傷1名）が発生した旨の報告がありました。

1. 事故の概要

7月24日（木）午前10時30分頃、ガス事業法第46条に基づき、岡山ガス㈱から中国四国産業保安監督部に対し、同日午前9時頃に岡山県の特定地下街の飲食店において、機器に接続されていないガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスがライターの火に着火し従業員が顔等に火傷を負った事故（軽傷1名）が発生した旨の報告がありました。

なお、同様の情報を本日、原子力安全・保安院のホームページに掲載しますので併せてお知らせします。

[掲載箇所]

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/gas_accident.htm

[掲載内容]

事業形態： 一般ガス事業者

ガス種： 13A

事故発生日： 平成20年7月24日（木）午前9時頃

事故発生場所： 岡山県 特定地下街

被害状況： 軽傷1名

事故概要： 警察から「ガス事故発生」との連絡を受け、ガス事業者が確認したところ、飲食店の厨房で従業員が顔面と両腕に軽い火傷を負っているのを確認した。従業員が炊飯器に点火する際に誤って機器に接続されていないガス栓（強化ガスホースのみ接続）を開放したためガスが漏えいし、それに気付かずライターを点火したため滞留していたガスに着火し火傷を負ったものと推定される。詳細調査中。

機器分類： ガス栓（その他）

（参考情報）

製造者： 藤井合金株式会社

型番： FV143（製造年不明）

2. 注意喚起について

- ガス臭いと感じたら、すぐ都市ガス事業者へ連絡してください。
 - ・ 火気は絶対に使用しないでください。
 - ・ 着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ 窓や戸を大きく開けましょう。
 - ・ ガス栓やメーターガス栓を閉めましょう。
 - ・ すぐに都市ガス事業者（一般ガス事業者・簡易ガス事業者）へ連絡してください。
 - ・ 地震や火災の時も、慌てず焦らずに、自分の安全を確保した後、ガス栓を閉めて下さい。

【掲載箇所】

http://www.nisa.meti.go.jp/9_citygas/anshidegas/emergency/emergency.htm

(本発表資料のお問い合わせ先)

原子力安全・保安院 ガス安全課

担当者：福島、大谷

電 話：03-3501-4032（直通）